

Servicio de Inspección de Maquinaria y equipos de Izaje



Informe # 23-0328-2533



FQML MINERA PANAMA - CANASTA DE IZAJE DE SUMINISTROS - TUR008 - 900LB

Informe de inspección / Resultados

INFORME DE INSPECCION / RESULTADOS

Informe # 23-0328-2533

Propietario: FQML Minera Panamá	**Persona de Contacto:** Ing. Olvenis Morales	**Fecha:** 28-03-2023
Locación: Turbina	**Estatus del servicio:** Inspección Periodica	
Marca: N/D	**Numero de serie:** TUR008	**Modelo:** N/D

Inspector: Cristopher Calsada	**ID Equipo:** TUR008	**Capacidad:** 900 LB	**Año:** 2019	**Equipo utilizado:** N/D

Esta inspección es realizada bajo la norma ASME B30.20 Dispositivos debajo del gancho.

S= Satisfactorio, R= Recomendación, D= Deficiencia, NA= no aplica

ITEM #	RESULTADOS	S	R	D	N/A
A	Generales				
3	Placa de información(Marca, Modelo, Serie) / ASME B30.20-1.2.1(b)		✓		

Nombre del inspector	Cristopher C. (firma)	**Revisado** Keyla Gutiérrez (firma)	**Nº de Certificacion**
Cristopher calsada			**CIC 18-4137 Crane Institute of America**
Fecha de entrega: 28-03-2023			

ARKEJO

REPORTE DE DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES

Panamá, República de Panamá
OI-065
Consejo Nacional de Acreditación

Informe # 23-0328-2533

Fecha: 28-03-2023	Propietario: FQML Minera Panamá	Locación: Turbina	Marca: N/D
Modelo: N/D	Numero de serie: TUR008	Capacidad: 900 LB	Año: 2019
ID Equipo: TUR008	**Equipo utilizado: N/D**		

Las siguientes acciones correctivas (reparaciones, ajustes, reemplazo de partes, etc.) deben ser realizados por una persona calificada de acuerdo con todas las instrucciones, especificaciones y requisitos del fabricante. OSHA requiere que "cualquier deficiencia (**D**) (shall be) debe ser reparadas, o piezas defectuosas reemplazadas antes de continuar el

Recomendaciones (**R**) (should be) debera ser considerada para una accion correctiva. la conveniencia, de una recomendación particular depende de los hechos en cada situación. Cualquier acción correctiva debe ser realizada por una persona calificada de acuerdo con todas las recomendaciones, especificaciones y requisitos del fabricante.

D=Deficiencia **R=Recomendaciòn**

D/R	ITEM Nº	EXPLICACION	FECHA DE CORRECCION
R	3	Los datos proporcionados de la canasta son suministrados por el personal a	
		cargo, asumiendo que los mismos son de origen del fabricante ya que la placa	
		de datos originales se extravió, por lo tanto se recomienda colocar copia fiel de	
		la placa del fabricante en la canasta.	
	NOTA	La canasta es exclusiva para movimientos logísticos, no para izaje de personal.	

Nombre del inspector		Revisado	Nº de Certificacion
Cristopher calsada	Cristopher C.	Keyla Gutiérrez	CIC 18-4137 Crane Institute of America
Fecha de entrega: 28-03-2023			



FOTOS GENERALES




Informe # 23-0328-2533



VISTA FRONTAL DE LA CANASTA



VISTA LATERAL IZQUIERDA DE LA CANASTA



VISTA TRASERA DE LA CANASTA




VISTA LATERAL DERECHA DE LA CANASTA



RECOMENDACIONES



Informe # 23-0328-2533



PLACA ORIGINAL FALTANTE



ETIQUETAS INFORMATIVAS



Informe # 23-0328-2533

Canasta Para Mov. Logísticos

Peso: 900 lbs

Fecha de Fab. : agosto 2019

ID: TUR008

NOTA: MANTENER LAS PUERTAS CERRDAS EN CASO PARA EVITAR POSIBLE OBSTRUCCION O LESION

HOJA DE DATOS DE LA CANASTA

TAG: NA
FABRICANTE: NA
TIPO DE EQUIPO: Canasta Mov. Logist
MODELO: NA
CONEXIÓN ENTRADA: NA — CLASE: NA
CONEXIÓN SALIDA: NA — CLASE: NA
PRESIÓN AJUSTE: Peso: 900lb
SERIE: TUR008

PLACA GENÉRICA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

FECHA	No. CERTIFICADO
Agosto2019	CLTR...

PLACA GENÉRICA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

ARKEJO Cert. Nº: 23-0328-2533
email:arkejo.inspecciones@gmail.com • Cel: 6302-0714
INFORMACION DEL EQUIPO — A109594
TIPO: CANASTA DE IZAJE — IDENTIFICACION: TUR008
MARCA: N/D — CAPACIDAD — AÑO: 2019
MODELO: N/D — NORMATIVA APLICABLE: ASME B30.20
SERIE: TUR 008
INFORMACION DEL CLIENTE
INFORMACION DE LA INSPECCION — FECHA DE INSPECCION — FECHA DE EXPIRACION
FIRMA DEL INSPECTOR — CIC — CRANE INSTITUTE OF AMERICA

VISTA DE LA ETIQUETA DE INSPECCIÓN